

1) Thật : Khâu 0 → giá

Quay khâu 1 góc φ_{12} : $B_1 \to B_2$

$C_1 \to C_2$

2) Đổi giá : Khâu 1 → giá

Quay khâu 0 góc $(-\varphi_{12})$: $C_2 \to C_2'$

$H \to H_2'$

Hình AB_2C_2H = Hình $AB_1C_2'H_2'$