

Nguyên tắc đổi giá:

1) Thật: Khâu 0 cố định (giá)

Quay khâu 1 góc φ_{12}: $B_1 \to B_2$; $C_1 \to C_2$

2) Đổi giá: Khâu 1 cố định (giá ảo)

Quay khâu 0 góc $(-\varphi_{12})$: $C_1 \to C_2'$; $D \to D_2'$

Hình AB_2C_2D = Hình $AB_1C_2'D_2'$.