


PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP THỰC HÀNH
CHƯƠNG 6 : MAY BẦU SƠ MI


Yêu cầu: Dựa vào quy trình may bầu sơ mi sinh viên hãy may hoàn chỉnh sản phẩm theo đúng hình dáng và thông số đúng yêu cầu kỹ thuật.

✂ Quy trình may bầu sơ mi:

☀**Hướng dẫn ép keo cổ:** Mặt keo quay vô mặt trái vải, keo ép êm phẳng không bong tróc keo, ố vàng. Ủi cách mép lá bầu chân bầu xung quanh 1cm.




☀**Hướng dẫn đặt chỉ may lộn lá bầu:** Cắt 2 sợi chỉ có chiều dài 20cm, may đến góc nhọn, cách góc nhọn 1 mũi chỉ găm kim, đặt chỉ giữa 2 lớp vải, sát thân kim sau đó xoay kim qua sợi chỉ (khoảng cách một mũi chỉ) gấp 2 sợi chỉ về cùng 1 hướng, kéo 2 sợi chỉ vào trong 2 lớp vải. Tiếp tục đặt chỉ góc còn lại.



☀️ **Hướng dẫn lấy dấu may cặp 3 lá:**

Chập 2 cạnh lá cỏ, chân cỏ lấy dấu điểm giữa, đặt rập lấy dấu cạnh đầu chân cỏ.



✂️ **Yêu cầu kỹ thuật:**

Sản phẩm may xong phải chính xác thông số, các đường lắp ráp êm phẳng, đúng canh sợi, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Các đường may đều đẹp, bền chắc đúng quy cách.
- Lá bầu êm phẳng không xì, dùng lá bầu
- Cạnh lá bầu cân xứng 2 bên
- Góc lá bầu nhọn
- Hai đầu chân bầu, lá bầu bằng nhau
- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp