





YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Sản phẩm hoàn thiện đúng yêu cầu.
2. Sản phẩm kích thước đúng.
3. Không bị nứt vỡ, biến dạng.

Ng i v	Tr n ãnh Kh i	H Ì N GH P CH	
Ki m tra	V Õn c Ph p		
Tr ng Cao L ng L T Tr ng TP.HCM Khoa C ng ngh C kh'		Th p CT3	TL 1:1
			B : 01