


PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH Ổ THEO PHƯƠNG DỌC TRỰC

PHƯƠNG ÁN III - Ổ ĐŨA ĐỖ : Vòng ngoài được cố định chặt trong vỏ



PHƯƠNG ÁN III - Ổ BỊ ĐỖ : Vòng ngoài không cố định với vỏ - Lỗ vỏ hộp bị mòn).

