

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TIỀN

1. Cách lắp đặt máy tiện trong xưởng sửa chữa:

- Máy tiện được lắp cố định ở những vị trí thuận tiện trong gia công, không được làm ảnh hưởng đến các máy móc khác. Đường tâm của máy hợp với lối đi của xưởng một góc 450, để cho hướng ly tâm của những chi tiết quay lệch với vị trí đứng của công nhân đối với máy lân cận.
- Phải có bục gỗ để công nhân đứng thao tác và sử dụng.
- Vỏ máy phải được tiếp đất sao cho đúng kỹ thuật.



2. Thao tác làm việc:

- Chi tiết tiện phải kẹp cứng trên mâm cặp.
- Trục dài gấp 5 lần đường kính phải có chống tâm.
- Cắt nguồn điện rồi mới thao tác trên mâm cặp, không để cần xiết mâm cặp trên mâm cặp.
- Không được phép dùng tay tiếp xúc với phoi tiện khi cắt gọt.
- Tốc độ cắt gọt phải phù hợp với đường kính chi tiết quay, đúng với bản hướng dẫn trên máy.
- Đối với chi tiết lớn, phải dùng cần trục để gá lắp trên mâm cặp, ngoài chống tâm ra còn phải dùng cơ cấu con lăn để đỡ chi tiết.
- Khi cho máy tiện tự động phải tập trung chú ý vị trí của bàn xe dao với mâm cặp.