

MỤC LỤC

	Trang
PHẦN 1. DUNG SAI LẬP GHÉP	
Chương 1. Các khái niệm cơ bản	1
Bài 1. Các khái niệm cơ bản về dung sai lập ghép	1
Bài 2. Các loại lập ghép	6
Chương 2. Dung sai và lập ghép bề mặt tròn	18
Bài 3. Dung sai và lập ghép bề mặt tròn	14
Bài 4. Áp dụng các lập ghép tiêu chuẩn	37
Chương 3. Dung sai hình dáng, vị trí và nhám bề mặt	42
Bài 5. Dung sai hình dáng hình học và vị trí bề mặt tương quan	42
Bài 6. Nhám bề mặt	49
Chương 4. Dung sai và lập ghép các chi tiết điển hình	57
Bài 7. Dung sai lập ghép then – Then hoa	57
Bài 8. Dung sai lập ghép ren và bánh răng	68
Bài 9. Dung sai lập ghép ổ lăn	79
PHẦN 2. KỸ THUẬT ĐO	
Chương 5. Chuỗi kích thước cơ và ghi kích thước cơ	89
Bài 10. Chuỗi kích thước cơ	89
Bài 11. Ghi kích thước cơ trên bản vẽ kỹ thuật	98
Chương 6. Đo lường	104
Bài 12. Đo kích thước cơ bằng dụng cụ đo vạn năng	110
Bài 13. Kiểm tra kích thước cơ bằng calíp và căn mẫu	115
Bài 14. Kiểm tra sai lệch bằng dụng cụ so	120